



Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare di Castenaso

*A. Tecniche
Studios
Segretario
Presidente c. c.
Segretarie
Suggerimenti Consiliari*

INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA

**Al Presidente del Consiglio Comunale di Castenaso
All'Assessore competente**

I sottoscritti consiglieri

PREMESSO

- Che le verifiche finalizzate alla prevenzione antisismica, effettuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 2003, hanno evidenziato criticità in tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Castenaso;
- Che dopo tali verifiche sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione nelle sole scuole Codivilla, Fresu e Nasica, nessuno dei quali avente le caratteristiche di "adeguamento sismico";
- Che la realizzazione del nuovo polo scolastico, indicata come obiettivo prioritario dall'attuale Giunta e dalla precedente fin dal 2012, non risulta al momento attuale finanziata né indicata nel piano delle opere triennali;
- Che l'attribuzione al nostro territorio della classe sismica 3 impone di fissare tempi certi e rapidi per le opere di adeguamento e di evitare che la realizzazione di tali interventi venga prorogata a tempo indeterminato, in particolare per la scuola Gozzadini che ha mostrato i più preoccupanti livelli di criticità;
- Che i sottoelencati provvedimenti normativi hanno stanziato risorse per l'edilizia scolastica:
 - 1) D.M. MIUR n.156 del 17/4/2014;
 - 2) Lettera del Presidente del Consiglio prot. PCM 2682 del 16/5/14 con la quale si invitavano i Sindaci interessati a segnalare edifici scolastici a cui destinare risorse per l'adeguamento;
 - 3) Legge 23/12/2014 n.190 art. 1 comma 317 (piani di investimento Inail);
 - 4) Legge 107/2015 "Buona scuola" art.1 commi 153-179;
 - 5) D.P.C.M. 12/10/2015;
 - 6) D.M. MIUR n.943 del 11/2/2016;


CHIEDONO

- Se codesta Amministrazione ha inoltrato richiesta di finanziamenti o contributi ai sensi di una o più delle normative elencate, o di altre normative con analoga finalità, e con quali esiti;
- Se gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Castenaso sono stati censiti presso l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e con quale livello di classificazione di rischio;

- Il nominativo del responsabile/dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione nominato/i ai sensi dell'art.33 D.Lgs.81/2008 per le attività svolte all'interno degli edifici scolastici.

Castenaso, 13/9/2016

I consiglieri
Stefania Saggini
Riccardo Giordani
Fabio Selleri



Stefania Saggini
Riccardo Giordani
Fabio Selleri